

# ! SAFETY NOTICE

SICHERHEITSHINWEIS | AVIS DE SÉCURITÉ

## SWITCH 2



## Switch<sup>2</sup>



### WARNING WARNUNG | ATTENTION

#### EN

If you're owner of this harness, please read this notice carefully

#### DE

Wenn Sie eines dieser Gurtzeuge besitzen, lesen Sie diesen Hinweis bitte aufmerksam durch

#### FR

Si vous possédez cette sellette, veuillez lire attentivement cette notice

### DATE DATUM | DATE

24/06/2022

### PRODUCT PRODUKT | PRODUIT

Switch<sup>2</sup>

### REASON GRUND | RAISON

#### Airbag performance

Performances de airbag  
Airbag-Leistung

### STATUS STATUS | STATUT

**Low**

Niedrig | Faible

**Medium**

Mittel | Moyen

**Critical**

Kritisch | Critique

## ISSUE DESCRIPTION

FEHLERBESCHREIBUNG | DESCRIPTION DU PROBLÈME |

### EN

An early production batch of the Switch 2 harness has been found not to meet the designed specification. This may cause degraded performance of the airbag back protection.

### DE

Wir haben festgestellt, dass eine frühe Produktionscharge des Switch 2 Gurtzeuges nicht der vorgesehenen Spezifikation entspricht. Dies kann zu einer verminderten Leistung des Airbag-Rückenschutzes führen.

### FR

Il a été constaté qu'un des premiers lots de production de la sellette SWITCH 2 n'était pas conforme aux spécifications prévues. Cela peut causer une dégradation des performances de la protection dorsale airbag.

## HOW TO PROCEED?

WIE GEHT ES WEITER? | COMMENT PROCÉDER? |

### EN


Switch 2 harnesses delivered before July 2022 should not be flown and should be returned immediately to Gin Gliders for modification by the manufacturer. The internal modification guarantees the full function of the equipment. Pilots should contact the Gin Gliders importer in their country regarding the return instructions.

### DE

Switch 2 Gurtzeuge, die vor Juli 2022 ausgeliefert wurden, dürfen nicht weiter geflogen werden und sollten umgehend an Gin Gliders zurückgeschickt werden, um sie vom Hersteller modifizieren zu lassen. Die Modifikation garantiert die volle Funktion des Gurtzeugs. Rücksendeinstruktionen können betroffene Piloten über ihren Gin Gliders Importeur erhalten.

### FR

Les sellettes Switch 2 livrées avant juillet 2022 ne doivent pas être volées et doivent être retournées immédiatement à Gin Gliders pour être modifiées par le fabricant. La modification interne garantit le fonctionnement complet de l'équipement. Les pilotes doivent contacter leur revendeur Gin Gliders pour connaître les instructions de retour.





Gin Gliders  
2318-32, Baegok-daero,  
Mohyeon-myeon, Cheoin-Gu,  
Yongin-city, Gyeonggi-Do,  
17036 Korea  
[www.gingliders.com](http://www.gingliders.com)